



0/01	<u>PIWNICA</u>	14,5m <sup>2</sup>	<u>0/06</u>	<u>PDM. GDS.P.</u>	<u>8,3m<sup>2</sup></u>
0/02	<u>KOTŁOWNIA</u>	19,8m <sup>2</sup>	<u>0/07</u>	<u>SALA</u>	<u>117,0m<sup>2</sup></u>
0/03	<u>PIWNICA</u>	18,0m <sup>2</sup>	<u>0/08</u>	<u>TDALETY</u>	<u>6,2m<sup>2</sup></u>
0/04	<u>PIWNICA</u>	38,9m <sup>2</sup>	<u>0/09</u>	<u>PDM. GDS.P.</u>	<u>7,1m<sup>2</sup></u>
				<u>PDM. SOCIALNE</u>	<u>8,6m<sup>2</sup></u>

Šciana do zburzenia

Temat	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku GOK		
Rysunek	RZUT NISKIEGO PARTERU	Nr rys. 1	
Obiekt	GMINNY OŚRODEK KULTURY w KLIMONTOWIE	Data: styczeń 2010	
Adres budynku	ul. Krakowska 6 Klimontów	Skala/Format 1:100/A3	
Branża	Inwentaryzacja	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. A. Bracha	KC 261/87	
Astystent proj.	mgr inż. M. Turek		-